



GE VERNOVA


保命安全法则

能量隔离

在作业开始前隔离能量
并验证零能量



- 我有资格并获得授权进行能量隔离
- 我已识别出所有能量
- 我在隔离危险能量时遵循上锁挂牌 (LOTO) 程序
- 我已检测了残余储存能量并验证了零能量



只有在安全的前提下我们才开始工作，不安全时立即停止。