



GE VERNOLA

保命安全法则

# 带电作业

应用控制措施并符合区域进入要求



- 我有资格并获得授权在带电系统上作业
- 我会按照工作安全方案执行每次电气作业
- 我采取控制措施并使用对应等级的防电击和电弧个人防护装备
- 我确认所有工具和设备均已绝缘，且其绝缘等级符合额定电压要求
- 我确认应急响应和应急设备处于可用状态，随时可以启用



只有在安全的前提下我们才开始工作，不安全时立即停止。