



GE VERNOVA

保命安全法則

# 能源隔離

工作開始之前，隔離能源並  
確認能源值為零



- 我有資格並獲得授權執行能源隔離
- 我已確認所有能源來源
- 我會遵循 LOTO（鎖定/標示）程序以隔離危險的能源來源
- 我會測試殘留的儲存能源並確認能源值為零



我們**只在安全**的情況下開始工作，並在**不安全時停止**工作。