

생명을 구하는 규칙



GE VEROVA

화재와 폭발

점화원 통제 및 화재
폭발 위험 제거



- 나는 인화성 및 가연성 물질을 점화원에서 제거하거나 격리합니다
- 나는 접지 방법을 적용하고 보호구를 착용합니다
- 나는 승인된 지정 구역 밖에서 고온 작업을 할 때 허가를 받습니다
- 나는 비상 대응 및 장비가 사용 가능하고 준비되었음을 확인합니다



**안전할 때만 작업을 시작하고, 안전하지 않으면
작업을 중지합니다.**