



GE VERNOVA

생명을 구하는 규칙

# 살아있는 전기

통제 적용 및 경계 접근  
요건 준수



- 나는 살아있는 전기 시스템에서 일할 수 있는 자격과 권한이 있습니다.
- 나는 모든 전기 작업에 대한 작업안전계획을 이행합니다
- 나는 통제를 적용하고 충격 및 아크플래시 등급의 개인보호 장비를 착용합니다
- 나는 모든 공구와 장비가 절연되어 있고 정격 전압 레벨에 맞는지 확인합니다
- 나는 비상 대응 장비가 사용 가능하고 준비되어 있는지 확인합니다



**안전할 때만 작업을 시작하고, 안전하지 않으면  
작업을 중지합니다.**